Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Askersund

Datum: 2018-10-04

Nr: 1

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Enstaka grövre träd
Gräs och rötter
Vattenkrävande växt på land
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer
Skadetyp morfologi
Luckor i vegetationstäcket

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Mänsklig aktivitet

Släntlutning
Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning
Endast nedre delen

Erosionstyp
Skred (lera)

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Slänthöjd
0-5 m anm: 1m


Erosionsaktivitet
Stor aktivitet*2

Jordart
Organisk_jord

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: O



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Askersund

Datum: 2018-10-04

Nr: 2

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Gräs och rötter
Vattenkrävande växt på land
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer
Bar Jord
Skadetyp morfologi
Luckor i vegetationstäcket

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Mänsklig aktivitet
Kulvertering av vattendrag

Erosionens omfattning
Endast nedre delen

Erosionstyp
Skred (lera)

Släntlutning
Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionsaktivitet
Stor aktivitet*2

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Slänthöjd
0-5 m anm: 1-1.5

Jordart
Organisk_jord
Sten
Grus
Silt

Grundvattenförhållanden
Utmynnande_rörledningar

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: O



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Askersund

Datum: 2018-10-04

Nr: 3

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Sly
Buskar
Gräs och rötter
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer
Lutande träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Byggnation anläggning
Mänsklig aktivitet
Kulvertering av vattendrag

Släntlutning
Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning
Endast nedre delen

Erosionstyp
Skred (lera)

Anmärkningar, förstärkn.konstr.
Liten bäck mellan hus, liten gångträbro går över. Svårt att avgöra jord

Slänthöjd
0-5 m anm: 1-1.5m

Erosionsaktivitet
Måttlig aktivitet*3

Jordart
Organisk_jord
Sand
Block
Sten

Grundvattenförhållanden
Utmynnande_rörledningar

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: NO



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Askersund

Datum: 2018-10-04

Nr: 4

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Sly
Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och rötter

Erosionsindikationer
Bar Jord

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Mänsklig aktivitet
Byggnation anläggning
Avloppsbrunnar
Markförlagda ledningar

Släntlutning
Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning
Varierande

Erosionstyp
Skred (lera)

Slänthöjd
0-5 m anm: 2

Erosionsaktivitet
Måttlig aktivitet*3


Anmärkningar, förstärkn.konstr.
Utrinning av rör i slänten, har orsakat hål i släntfoten

Jordart
Lera
Organisk_jord

Grundvattenförhållanden
Täckdiken

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: SO



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Askersund

Datum: 2018-10-04

Nr: 5

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp

Ungskog
Sly
Enstaka grövre träd
Gräs och rötter
Buskar

Erosionsindikationer

Bar Jord
Lutande träd
Luckor i vegetationstäcket

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"

Eros svårb kvalitet
Stödmur spont
Byggnation anläggning

Erosionens omfattning

Erosionstyp

Skred (lera)

Släntlutning

Medelbrant (15-30˚, 1:4–1:1,5)

Slänthöjd

10-15 m anm: 1-2

Erosionsaktivitet

Måttlig aktivitet*3

Jordart

Sten
Grus
Sand
Silt

Grundvattenförhållanden

Utmynnande_diken

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Uthus nära släntfot, mycket nylagd grus och sten intill uthusgrunden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: O



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Askersund

Nr: 6

Kommun nr: 1882

Datum: 2018-10-04

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och rötter
Vattenkrävande växt på land
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer
Skadetyp morfologi
Lutande träd
Lutande träd med upp
Luckor i vegetationstäcket
Nedfallna träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Byggnation anläggning
Mänsklig aktivitet

Erosionens omfattning
Hela slänten

Erosionstyp
Skred (lera)

Släntlutning
Brant (>30˚, 1:1,5)

Slänthöjd
10-15 m anm: Upp till 10m

Erosionsaktivitet
Stor aktivitet*2

Jordart
Lera
Sand
Grus
Sten

Grundvattenförhållanden

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: SO



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Askersund

Datum: 2018-10-04

Nr: 7

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp

Ungskog
Sly
Enstaka grövre träd
Buskar
Gräs och rötter
Vattenkrävande växt på land
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer

Skadetyp morfologi
Lutande träd
Nedfallna träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"

Byggnation anläggning
Mänsklig aktivitet

Släntlutning

Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning

Endast nedre delen

Erosionstyp

Skred (lera)

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Bro

Slänthöjd

5-10 m anm: Upp till5

Erosionsaktivitet

Stor aktivitet*2

Jordart

Lera
Silt
Sand
Sten

Grundvattenförhållanden

Utmynnande_rörledningar

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: S



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Askersund

Datum: 2018-10-04

Nr: 8

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Gräs och rötter
Enstaka mindre träd
Enstaka grövre träd
Buskar

Erosionsindikationer
Skadetyp morfologi
Lutande träd med upp

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Observerad "mänsklig aktivitet"
Mänsklig aktivitet

Erosionens omfattning

Erosionstyp
Skred (lera)

Släntlutning
Medelbrant (15-30˚, 1:4–1:1,5)

Erosionsaktivitet
Ringa aktivitet*4

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Slänthöjd
15-20 m anm: 0-1

Jordart
Grus
Sand
Fyllning
Organisk_jord

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: NO



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Askersund

Datum: 2018-10-04

Nr: 9

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och rötter
Vattenkrävande växt på land
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer
Bar Jord
Skadetyp morfologi
Lutande träd
Lutande träd med upp
Luckor i vegetationstäcket

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Mänsklig aktivitet
Byggnation anläggning
Kulvertering av vattendrag

Släntlutning
Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning
Varierande

Erosionstyp
Skred (lera)

Slänthöjd
0-5 m anm: 1-1.5

Erosionsaktivitet
Stor aktivitet*2

Anmärkningar, förstärkn.konstr.
Brunn

Jordart
Lera
Organisk_jord

Grundvattenförhållanden
Utmynnande_rörledningar

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: SO



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Hammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 1

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Vass och näckrosor i vattendrag
Vattenkrävande växt på land
Gräs och rötter
Buskar

Erosionsindikationer
Bar Jord
Skadetyp morfologi

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Passiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Kaj
Byggnation anläggning
Mänsklig aktivitet

Erosionens omfattning
Hela slänten

Erosionstyp
Ras (sand)

Släntlutning
Medelbrant (15-30˚, 1:4–1:1,5)

Erosionsaktivitet
Ringa aktivitet*4

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Slänthöjd
0-5 m anm: 1

Jordart
Fyllning
Sand
Grus
Sten

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: V



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Hammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 2

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Uppvuxen skog
Ungskog
Sly
Enstaka grövre träd
Buskar
Gräs och rötter
Vattenkrävande växt på land
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer
Bar Jord
Skadetyp morfologi
Lutande träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Mänsklig aktivitet
Kaj

Släntlutning
Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning
Hela slänten

Erosionstyp
Svårbestämbar

Anmärkningar, förstärkn.konstr.
Sidan/slutet av kajområde

Slänthöjd
0-5 m anm: 2

Erosionsaktivitet
Måttlig aktivitet*3

Jordart
Sand
Grus
Sten
Organisk_jord

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: N



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Hammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 3

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp

Enstaka mindre träd
Enstaka grövre träd
Buskar
Gräs och rötter

Erosionsindikationer

Bar Jord
Luckor i vegetationstäcket
Lutande träd med upp

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"

Byggnation anläggning
Mänsklig aktivitet

Erosionens omfattning

Varierande

Erosionstyp

Ras (sand)

Erosionsaktivitet

Måttlig aktivitet*3

Släntlutning

Brant (>30˚, 1:1,5)

Slänthöjd

0-5 m anm: 3

Jordart

Silt
Sand
Sten
Grus

Grundvattenförhållanden

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Vall mot översvämning?

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: SV



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Hammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 4

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Enstaka grövre träd
Gräs och rötter
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer
Bar Jord
Skadetyp morfologi
Lutande träd med upp
Luckor i vegetationstäcket
Utsatt läge i terrängen

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Mänsklig aktivitet

Släntlutning
Medelbrant (15-30˚, 1:4–1:1,5)

Erosionens omfattning
Varierande

Erosionstyp
Svårbestämbar

Slänthöjd
0-5 m anm: 0.5m

Erosionsaktivitet
Måttlig aktivitet*3

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Jordart
Organisk_jord

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: N



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Olshammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 1

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp

Uppvuxen skog
Ungskog
Sly
Buskar
Vass och näckrosor i vattendrag
Vattenkrävande växt på land

Erosionsindikationer

Lutande träd
Lutande träd med upp

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"

Mänsklig aktivitet
Byggnation anläggning

Erosionens omfattning

Varierande

Erosionstyp

Skred (lera)

Erosionsaktivitet

Måttlig aktivitet*3

Grundvattenförhållanden

Täckdiken

Släntlutning

Flack (<15˚, <1:4)

Slänthöjd

15-20 m anm: Svårt att se,

Jordart

Morän
Fyllning
Block
Organisk_jord

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: O



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Olshammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 2

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp

Uppvuxen skog
Ungskog
Enstaka grövre träd
Sly
Buskar
Gräs och rötter
Vattenkrävande växt på land
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer

Utsatt läge i terrängen
Lutande träd med upp
Lutande träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"

Mänsklig aktivitet
Avfall
Jordfyllning
Sprängstensfyllning

Släntlutning

Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning

Erosionstyp

Skred (lera)

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Upplag för grus, skräp etc

Slänthöjd

0-5 m anm: 2-1

Erosionsaktivitet

Stor aktivitet*2

Jordart

Fyllning

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: SV



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Olshammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 3

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Uppvuxen skog
Ungskog
Sly
Enstaka grövre träd
Buskar
Gräs och rötter
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer
Lutande träd
Nedfallna träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Jordfyllning
Byggnation anläggning
Mänsklig aktivitet
Sprängstensfyllning

Släntlutning
Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning
Varierande

Erosionstyp
Svårbestämbar

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Slänthöjd
5-10 m anm: 2-3

Erosionsaktivitet
Kan ej bedömas

Jordart
Fyllning

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: N



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Olshammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 4

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Uppvuxen skog
Ungskog
Enstaka grövre träd
Sly
Gräs och rötter
Buskar
Vattenkrävande växt på land
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer
Lutande träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Avfall
Byggnation anläggning
Mänsklig aktivitet
Kaj
Kulvertering av vattendrag

Släntlutning
Medelbrant (15-30˚, 1:4–1:1,5)

Erosionens omfattning
Varierande

Erosionstyp
Svårbestämbar

Slänthöjd
0-5 m anm: Otydligt

Erosionsaktivitet
Kan ej bedömas

Anmärkningar, förstärkn.konstr.
Utlopp av vatten och sediment?

Jordart
Fyllning

Grundvattenförhållanden
Utmynnande_rörledningar

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: SV



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Olshammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 5

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp

Erosionsindikationer

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Passiv

Observerad "mänsklig aktivitet"

Eros hög kvalitet
Kaj
Byggnation anläggning
Stödmur spont

Erosionens omfattning

Varierande

Erosionstyp

Svårbestämbar

Släntlutning

Erosionsaktivitet

Kan ej bedömas

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Kajområde

Slänthöjd

0-5 m anm: 2

Jordart

Fyllning

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: N



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Olshammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 6

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp

Enstaka grövre träd
Vattenkrävande växt på land
Vass och näckrosor i vattendrag
Gräs och rötter

Erosionsindikationer

Lutande träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Passiv

Observerad "mänsklig aktivitet"

Avfall
Byggnation anläggning
Sprängstensfyllning

Släntlutning

Medelbrant (15-30˚, 1:4–1:1,5)

Erosionens omfattning

Endast nedre delen

Slänthöjd

0-5 m anm: 2

Erosionstyp

Ras (sand)

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Vatten är fyllt med alger/avfall, luktar illa, slemmig massa

Jordart

Fyllning
Grus

Erosionsaktivitet

Måttlig aktivitet*3

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: SO



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Skyllberg

Nr: 1

Kommun nr: 1882

Datum: 2018-10-04

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och rötter
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer

Skadetyp morfologi
Luckor i vegetationstäcket

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"

Sprängstensfyllning
Mänsklig aktivitet

Släntlutning

Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning

Endast nedre delen

Erosionstyp

Jordflytning (silt)

Släntshöjd

5-10 m anm: 5

Erosionsaktivitet

Måttlig aktivitet*3

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Jordart

Silt
Sand
Sten
Grus

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: S



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Skyllberg

Datum: 2018-10-04

Nr: 2

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och rötter
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer
Lutande träd
Lutande träd med upp
Utsatt läge i terrängen

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Mänsklig aktivitet
Byggnation anläggning

Släntlutning
Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning
Endast nedre delen

Erosionstyp
Ras (sand)

Slänthöjd
0-5 m anm: 3

Erosionsaktivitet
Stor aktivitet*2

Anmärkningar, förstärkn.konstr.
Staket till vägen har börjat skred ned mot vattendraget

Jordart
Silt
Sand
Grus
Block

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: S



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Skyllberg

Datum: 2018-10-04

Nr: 3

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp

Enstaka grövre träd
Gräs och rötter
Buskar
Vattenkrävande växt på land
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer

Luckor i vegetationstäcket
Lutande träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"

Byggnation anläggning
Mänsklig aktivitet

Släntlutning

Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning

Varierande

Erosionstyp

Svårbestämbar

Släntshöjd

0-5 m anm: 1

Erosionsaktivitet

Måttlig aktivitet*3

Jordart

Silt
Sand
Grus
Sten

Grundvattenförhållanden

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Kom inte djupt med sticksond men sandig silt eller siltigsand

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: N



Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Skyllberg

Datum: 2018-10-04

Nr: 4

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp

Enstaka grövre träd
Gräs och rötter
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer

Luckor i vegetationstäcket

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"

Sprängstensfyllning
Mänsklig aktivitet
Byggnation anläggning

Släntlutning

Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning

Endast nedre delen

Erosionstyp

Jordflytning (silt)

Släntshöjd

0-5 m anm: 1

Erosionsaktivitet

Kan ej bedömas

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Bro eller vägpå sprängsten större block

Jordart

Silt
Morän
Sten
Grus

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: S

