Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Askersund

Datum: 2018-10-04

Nr: 4

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Sly
Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och rötter

Erosionsindikationer
Bar Jord

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Mänsklig aktivitet
Byggnation anläggning
Avloppsbrunnar
Markförlagda ledningar

Släntlutning
Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning
Varierande

Erosionstyp
Skred (lera)

Slänthöjd
0-5 m anm: 2

Erosionsaktivitet
Måttlig aktivitet*3

Anmärkningar, förstärkn.konstr.
Utrinning av rör i slänten, har orsakat hål i släntfoten

Jordart
Lera
Organisk_jord

Grundvattenförhållanden
Täckdiken

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: SO

