Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Askersund

Datum: 2018-10-04

Nr: 5

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp

Ungskog
Sly
Enstaka grövre träd
Gräs och rötter
Buskar

Erosionsindikationer

Bar Jord
Lutande träd
Luckor i vegetationstäcket

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"

Eros svårb kvalitet
Stödmur spont
Byggnation anläggning

Erosionens omfattning

Erosionstyp

Skred (lera)

Släntlutning

Medelbrant (15-30˚, 1:4–1:1,5)

Slänthöjd

10-15 m anm: 1-2

Erosionsaktivitet

Måttlig aktivitet*3

Jordart

Sten
Grus
Sand
Silt

Grundvattenförhållanden

Utmynnande_diken

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Uthus nära släntfot, mycket nylagd grus och sten intill uthusgrunden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: O

