Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Askersund

Datum: 2018-10-04

Nr: 7

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp

Ungskog
Sly
Enstaka grövre träd
Buskar
Gräs och rötter
Vattenkrävande växt på land
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer

Skadetyp morfologi
Lutande träd
Nedfallna träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"

Byggnation anläggning
Mänsklig aktivitet

Släntlutning

Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning

Endast nedre delen

Erosionstyp

Skred (lera)

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Bro

Slänthöjd

5-10 m anm: Upp till5

Erosionsaktivitet

Stor aktivitet*2

Jordart

Lera
Silt
Sand
Sten

Grundvattenförhållanden

Utmynnande_rörledningar

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: S

