Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Askersund

Datum: 2018-10-04

Nr: 2

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Gräs och rötter
Vattenkrävande växt på land
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer
Bar Jord
Skadetyp morfologi
Luckor i vegetationstäcket

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Mänsklig aktivitet
Kulvertering av vattendrag

Erosionens omfattning
Endast nedre delen

Erosionstyp
Skred (lera)

Släntlutning
Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionsaktivitet
Stor aktivitet*2

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Slänthöjd
0-5 m anm: 1-1.5

Jordart
Organisk_jord
Sten
Grus
Silt

Grundvattenförhållanden
Utmynnande_rörledningar

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: O

