# Fältbesiktning / Observationspunkt

## Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

**Område:** Askersund

**Datum:** 2018-10-04

**Nr:** 3

**Kommun nr:** 1882

**Utfört av:** Emma Kruse

### Vegetationstyp
**Enstaka grövre träd**
**Enstaka mindre träd**
**Sly**
**Buskar**
**Gräs och rötter**
**Vass och näckrosor i vattendrag**

### Erosionsindikationer
**Lutande träd**

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

### Ravins aktivitet
**Aktiv**

### Observerad "mänsklig aktivitet"
**Byggnation anläggning**
**Mänsklig aktivitet**
**Kulvertering av vattendrag**

### Släntlutning
**Brant (>30˚, 1:1,5)**

### Erosionens omfattning
**Endast nedre delen**

### Erosionstyp
**Skred (lera)**

### Anmärkningar, förstärkn.konstr.
**Liten bäck mellan hus, liten gångträbro går över. Svårt att avgöra jord**

### Slänthöjd
**0-5 m** anm: 1-1.5m

### Erosionsaktivitet
**Måttlig aktivitet*3**

### Jordart
**Organisk_jord**
**Sand**
**Block**
**Sten**

### Grundvattenförhållanden
**Utmynnande_rörledningar**

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

**Fotoriktning: NO**

