Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Askersund

Nr: 6

Kommun nr: 1882

Datum: 2018-10-04

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och rötter
Vattenkrävande växt på land
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer
Skadetyp morfologi
Lutande träd
Lutande träd med upp
Luckor i vegetationstäcket
Nedfallna träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Byggnation anläggning
Mänsklig aktivitet

Erosionens omfattning
Hela slänten

Erosionstyp
Skred (lera)

Släntlutning
Brant (>30˚, 1:1,5)

Slänthöjd
10-15 m anm: Upp till 10m

Erosionsaktivitet
Stor aktivitet*2

Jordart
Lera
Sand
Grus
Sten

Grundvattenförhållanden

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: SO

