Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Askersund

Datum: 2018-10-04

Nr: 8

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Gräs och rötter
Enstaka mindre träd
Enstaka grövre träd
Buskar

Erosionsindikationer
Skadetyp morfologi
Lutande träd med upp

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Observerad "mänsklig aktivitet"
Mänsklig aktivitet

Erosionens omfattning

Erosionstyp
Skred (lera)

Släntlutning
Medelbrant (15-30˚, 1:4–1:1,5)

Erosionsaktivitet
Ringa aktivitet*4

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Slänthöjd
15-20 m anm: 0-1

Jordart
Grus
Sand
Fyllning
Organisk_jord

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: NO

