Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Askersund

Datum: 2018-10-04

Nr: 9

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och rötter
Vattenkrävande växt på land
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer
Bar Jord
Skadetyp morfologi
Lutande träd
Lutande träd med upp
Luckor i vegetationstäcket

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Mänsklig aktivitet
Byggnation anläggning
Kulvertering av vattendrag

Släntlutning
Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning
Varierande

Erosionstyp
Skred (lera)

Slänthöjd
0-5 m anm: 1-1.5

Erosionsaktivitet
Stor aktivitet*2

Anmärkningar, förstärkn.konstr.
Brunn

Jordart
Lera
Organisk_jord

Grundvattenförhållanden
Utmynnande_rörledningar

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: SO

