Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Hammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 3

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp

Enstaka mindre träd
Enstaka grövre träd
Buskar
Gräs och rötter

Erosionsindikationer

Bar Jord
Luckor i vegetationstäcket
Lutande träd med upp

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"

Byggnation anläggning
Mänsklig aktivitet

Erosionens omfattning

Varierande

Erosionstyp

Ras (sand)

Erosionsaktivitet

Måttlig aktivitet*3

Släntlutning

Brant (>30˚, 1:1,5)

Slänthöjd

0-5 m anm: 3

Jordart

Silt
Sand
Sten
Grus

Grundvattenförhållanden

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Vall mot översvämning?

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: SV

