Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Olshammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 2

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp

Uppvuxen skog
Ungskog
Enstaka grövre träd
Sly
Buskar
Gräs och rötter
Vattenkrävande växt på land
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer

Utsatt läge i terrängen
Lutande träd med upp
Lutande träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"

Mänsklig aktivitet
Avfall
Jordfyllning
Sprängstensfyllning

Släntlutning

Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning

Erosionstyp

Skred (lera)

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Upplag för grus, skräp etc

Slänthöjd

0-5 m anm: 2-1

Erosionsaktivitet

Stor aktivitet*2

Jordart

Fyllning

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: SV

