Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Olshammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 3

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Uppvuxen skog
Ungskog
Sly
Enstaka grövre träd
Buskar
Gräs och rötter
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer
Lutande träd
Nedfallna träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Jordfyllning
Byggnation anläggning
Mänsklig aktivitet
Sprängstensfyllning

Släntlutning
Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning
Varierande

Erosionstyp
Svårbestämbar

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Slänthöjd
5-10 m anm: 2-3

Erosionsaktivitet
Kan ej bedömas

Jordart
Fyllning

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: N

