Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Olshammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 4

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Uppvuxen skog
Ungskog
Enstaka grövre träd
Sly
Gräs och rötter
Buskar
Vattenkrävande växt på land
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer
Lutande träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Avfall
Byggnation anläggning
Mänsklig aktivitet
Kaj
Kulvertering av vattendrag

Släntlutning
Medelbrant (15-30˚, 1:4–1:1,5)

Erosionens omfattning
Varierande

Erosionstyp
Svårbestämbar

Slänthöjd
0-5 m anm: Otydligt

Erosionsaktivitet
Kan ej bedömas

Anmärkningar, förstärkn.konstr.
Utlopp av vatten och sediment?

Jordart
Fyllning

Grundvattenförhållanden
Utmynnande_rörledningar

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: SV

