Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Olshammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 5

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp

Erosionsindikationer

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Passiv

Observerad "mänsklig aktivitet"

Eros hög kvalitet
Kaj
Byggnation anläggning
Stödmur spont

Erosionens omfattning

Varierande

Erosionstyp

Svårbestämbar

Släntlutning

Erosionsaktivitet

Kan ej bedömas

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Kajområde

Slänthöjd

0-5 m anm: 2

Jordart

Fyllning

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: N

