Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Olshammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 6

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp

Enstaka grövre träd
Vattenkrävande växt på land
Vass och näckrosor i vattendrag
Gräs och rötter

Erosionsindikationer

Lutande träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Passiv

Observerad "mänsklig aktivitet"

Avfall
Byggnation anläggning
Sprängstensfyllning

Släntlutning

Medelbrant (15-30˚, 1:4–1:1,5)

Erosionens omfattning

Endast nedre delen

Slänthöjd

0-5 m anm: 2

Erosionstyp

Ras (sand)

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Vatten är fyllt med alger/avfall, luktar illa, slemmig massa

Jordart

Fyllning
Grus

Erosionsaktivitet

Måttlig aktivitet*3

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: SO

