Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Skyllberg

Datum: 2018-10-04

Nr: 2

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och rötter
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer
Lutande träd
Lutande träd med upp
Utsatt läge i terrängen

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Mänsklig aktivitet
Byggnation anläggning

Släntlutning
Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning
Endast nedre delen

Erosionstyp
Ras (sand)

Slänthöjd
0-5 m anm: 3

Erosionsaktivitet
Stor aktivitet*2

Anmärkningar, förstärkn.konstr.
Staket till vägen har börjat skred ned mot vattendraget

Jordart
Silt
Sand
Grus
Block

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: S

