Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Skyllberg

Datum: 2018-10-04

Nr: 3

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp

Enstaka grövre träd
Gräs och rötter
Buskar
Vattenkrävande växt på land
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer

Luckor i vegetationstäcket
Lutande träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"

Byggnation anläggning
Mänsklig aktivitet

Släntlutning

Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning

Varierande

Erosionstyp

Svårbestämbar

Släntshöjd

0-5 m anm: 1

Erosionsaktivitet

Måttlig aktivitet*3

Jordart

Silt
Sand
Grus
Sten

Grundvattenförhållanden

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Kom inte djupt med sticksond men sandig silt eller siltigsand

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: N

