Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Hammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 1

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Vass och näckrosor i vattendrag
Vattenkrävande växt på land
Gräs och rötter
Buskar

Erosionsindikationer
Bar Jord
Skadetyp morfologi

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Passiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Kaj
Byggnation anläggning
Mänsklig aktivitet

Erosionens omfattning
Hela slänten

Erosionstyp
Ras (sand)

Släntlutning
Medelbrant (15-30˚, 1:4–1:1,5)

Erosionsaktivitet
Ringa aktivitet*4

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Slänthöjd
0-5 m anm: 1

Jordart
Fyllning
Sand
Grus
Sten

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: V

