Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Hammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 2

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Uppvuxen skog
Ungskog
Sly
Enstaka grövre träd
Buskar
Gräs och rötter
Vattenkrävande växt på land
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer
Bar Jord
Skadetyp morfologi
Lutande träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Mänsklig aktivitet
Kaj

Släntlutning
Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning
Hela slänten

Erosionstyp
Svårbestämbar

Anmärkningar, förstärkn.konstr.
Sidan/slutet av kajområde

Slänthöjd
0-5 m anm: 2

Erosionsaktivitet
Måttlig aktivitet*3

Jordart
Sand
Grus
Sten
Organisk_jord

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: N

