Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Hammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 4

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp
Enstaka grövre träd
Gräs och rötter
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer
Bar Jord
Skadetyp morfologi
Lutande träd med upp
Luckor i vegetationstäcket
Utsatt läge i terrängen

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet
Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"
Mänsklig aktivitet

Släntlutning
Medelbrant (15-30˚, 1:4–1:1,5)

Erosionens omfattning
Varierande

Erosionstyp
Svårbestämbar

Slänthöjd
0-5 m anm: 0.5m

Erosionsaktivitet
Måttlig aktivitet*3

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Jordart
Organisk_jord

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: N

