Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Olshammar

Datum: 2018-10-04

Nr: 1

Kommun nr: 1882

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp

Uppvuxen skog
Ungskog
Sly
Buskar
Vass och näckrosor i vattendrag
Vattenkrävande växt på land

Erosionsindikationer

Lutande träd
Lutande träd med upp

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"

Mänsklig aktivitet
Byggnation anläggning

Erosionens omfattning

Varierande

Erosionstyp

Skred (lera)

Erosionsaktivitet

Måttlig aktivitet*3

Grundvattenförhållanden

Täckdiken

Släntlutning

Flack (<15˚, <1:4)

Slänthöjd

15-20 m anm: Svårt att se,

Jordart

Morän
Fyllning
Block
Organisk_jord

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: O

