Fältbesiktning / Observationspunkt

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden

Område: Skyllberg

Nr: 1

Kommun nr: 1882

Datum: 2018-10-04

Utfört av: Emma Kruse

Vegetationstyp

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och rötter
Vass och näckrosor i vattendrag

Erosionsindikationer

Skadetyp morfologi
Luckor i vegetationstäcket

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Ravins aktivitet

Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"

Sprängstensfyllning
Mänsklig aktivitet

Släntlutning

Brant (>30˚, 1:1,5)

Erosionens omfattning

Endast nedre delen

Erosionstyp

Jordflytning (silt)

Släntshöjd

5-10 m anm: 5

Erosionsaktivitet

Måttlig aktivitet*3

Anmärkningar, förstärkn.konstr.

Jordart

Silt
Sand
Sten
Grus

Grundvattenförhållanden

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd
*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma
*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha

Fotoriktning: S

